


 ST FERDINAND

Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate

Inspection des installations sanitaires des résidences riveraines des lacs William et Joseph

Plessisville, le 14 juin 2010. – Au cours des trois dernières années, les lacs William, Joseph ainsi que la section de la rivière Bécancour entre ces deux plans d'eau ont été touchés par des épisodes de prolifération de cyanobactéries (algues bleu-vert). Celles-ci peuvent dégager des cyanotoxines rendant l'eau impropre à la consommation humaine et limitant les activités de contact avec l'eau. L'apport de nutriments au plan d'eau, tel le phosphore, est une des principales causes de prolifération des cyanobactéries.

Afin de sauvegarder la qualité de l'eau dans ces plans d'eau, les trois municipalités riveraines que sont Inverness, Saint-Pierre-Baptiste et Saint-Ferdinand, la MRC de l'Érable ainsi que l'organisme de bassin versant GROBEC unissent leurs efforts afin de faire une vérification de l'état des installations sanitaires des résidences riveraines et sensibiliser les propriétaires à effectuer un entretien adéquat.

Durant les prochaines semaines, **des techniciennes vérifieront les installations sanitaires des résidences non connectées aux réseaux d'égout municipaux et situées à moins de 300 mètres des lacs William, Joseph et la section de la rivière Bécancour entre ces deux plans d'eau.** Les propriétaires riverains seront contactés et une visite terrain, en présence du propriétaire, sera organisée afin de vérifier différents éléments relativement à la conformité des installations sanitaires de la résidence.

La collaboration des propriétaires riverains est demandée. Préalablement à la visite, le propriétaire doit :

- Dégager les couvercles de la fosse septique, lorsque requis;
- Enlever le couvercle de la fosse septique lors de la visite des techniciennes;
- Avoir en sa possession les plans et autres documents relatifs à l'installation sanitaire;
- Répondre aux questions posées par la technicienne.

Pour prendre rendez-vous dès aujourd'hui avec une technicienne ou pour obtenir plus d'informations, vous pouvez contacter Monsieur Jonathan Daigle, chargé de projet PAPA, par courriel (jonathan.daigle@grobec.org) ou téléphone (819 980-8038 #203).